

Notas sobre la versión 3.5.0 del firmware RoomWizard

29 de septiembre de 2009

Descripción general

Este documento describe las actualizaciones de la versión 3.5.0 del firmware RoomWizard de Steelcase. Esta versión contiene varias mejoras y correcciones de la versión de firmware 3.4.2.

¿Qué novedades tiene la versión 3.5.0?

Función	Descripción
Funcionalidad mejorada del botón Iniciar	El botón Iniciar ahora puede activarse antes de la hora de comienzo de una reunión; esto le permite al organizador comenzar una reunión temprano y obtener acceso a la sala cuando esté disponible.
Funcionalidad mejorada de Búsqueda	Los datos de búsqueda ahora se guardan después de realizar una búsqueda de modo que el usuario no tenga que volver a ingresar todos los criterios de búsqueda al realizar una reserva.
Adición del Protocolo de tiempo de red (NTP)	RoomWizard ahora admite el Protocolo de tiempo de red por lo que ya no es necesario fijar la hora de manera manual de los RoomWizard y los grupos de RoomWizard.
Campos de reunión personalizables	Hay campos de solo texto personalizables disponibles en las opciones avanzadas de los formularios de reserva del modo clásico.

Problemas solucionados

La versión 3.5.0 incluye estas importantes soluciones así como muchas correcciones de menor importancia en el firmware RoomWizard:

Actualización	Descripción
Reglas del Horario de verano	Las reglas del Horario de verano se han actualizado para agregar más zonas horarias.
Seguridad	Se han incluido varias actualizaciones de seguridad.
Comprobación de errores de LDAP	El usuario recibe una advertencia si falta configurar el LDAP.
Reuniones durante todo el día	Las reuniones durante todo el día (24 horas) ahora aparecen correctamente.
Problemas de apariencia	Se han corregido varios problemas relacionados con la apariencia.

Documentación

La documentación de RoomWizard está disponible en línea en:

<http://www.steelcase.com/roomwizard>

Instalación de la actualización

Para actualizar la última versión del firmware desde su RoomWizard, vaya a:

1. La página principal de RoomWizard.
2. Configuración de RoomWizard.
3. Ingrese como administrador.

4. Elija la opción Firmware.
5. Elija la opción Actualizar.
6. Haga clic en 'Actualizar este RoomWizard' para una sola unidad o 'Actualizar TODOS los RoomWizard' para un grupo de RoomWizard.
7. Haga clic en 'Aceptar' y espere a que se realice la descarga.
8. Haga clic en 'Realizar actualización'.

Si su unidad RoomWizard tiene un firmware anterior a la versión 3.1.8, ésta realizará una exploración completa del disco. Este proceso puede llevar hasta 25 minutos. Una vez finalizada, debe verificar si hay actualizaciones nuevamente para descargar la nueva versión 3.5.0.

Problemas conocidos y notas sobre la versión

1. Cuando se utiliza Safari, algunos informes de uso quizá no se descarguen bien si son demasiado grandes.
2. El proceso de actualización puede ser lento si se lo compara con las actualizaciones anteriores del firmware porque primero ejecuta varias tareas previas a la actualización y luego sigue con la actualización normal del firmware para asegurar la funcionalidad eficiente del software.
3. El nombre predeterminado de RoomWizard es "localhost.localdomain"; esto puede causar problemas con los servidores DNS.
4. Los certificados de la entidad emisora raíz de la empresa (Enterprise root CA) no funcionarán bien como el "certificado de la entidad emisora raíz de confianza (trusted root CA)" de Roomwizard. La entrada no está en la lista de repositorios de Roomwizard.

Soporte:

Si tiene alguna pregunta o dificultad con la instalación, llame al servicio técnico de Steelcase al 1.800.334.4922 o envíe un correo electrónico a:

techsupport@steelcase.com