

Notes de diffusion du microprogramme RoomWizard 3.5.0

29 septembre 2009.

Présentation

Ce document décrit les mises à jour de la version 3.5.0 du microprogramme RoomWizard de Steelcase. Cette version contient plusieurs améliorations et corrections apportées à la version 3.4.2 du microprogramme.

Les nouveautés de la version 3.5.0

Fonctionnalité :	Description
Amélioration de la fonction du bouton Début	Le bouton Début peut désormais être activé avant l'heure de début de la réunion ; cela permet à l'organisateur de commencer la réunion plus tôt pour avoir accès à la salle dès que celle-ci est disponible.
Amélioration de la fonction de recherche	Les informations de recherche sont préservées d'une recherche à l'autre pour éviter à l'utilisateur de saisir à nouveau les critères de recherche lors de la réservation.
Ajout du protocole NTP (Network Time Protocol)	Le RoomWizard prend désormais en charge le protocole NTP (Network Time Protocol), éliminant ainsi la nécessité de régler manuellement l'heure des RoomWizards et des groupes RoomWizard.
Champs de réunion personnalisables.	Des champs de saisie personnalisables sont disponibles dans les options des formulaires de réservation avancés du mode classique.

Anomalies résolues

La version 3.5.0 ajoute ces corrections importantes et d'autres, moins importantes, au microprogramme RoomWizard :

Mise à jour	Description
Réglage de l'heure d'été	Les règles de changement de l'heure d'été ont été mises à jour avec l'ajout de nouveaux fuseaux horaires.
Sécurité	Plusieurs mises à jour de sécurité ont été incorporées.
Vérification des erreurs LDAP	L'utilisateur est averti si les paramètres LDAP sont absents
Réunions toute la journée	Les réunions se déroulant toute la journée (sur 24 h) s'affichent maintenant correctement.
Anomalies cosmétiques	Plusieurs anomalies cosmétiques ont été prises en charge.

Documentation

La documentation du RoomWizard est disponible en ligne à :

<http://www.steelcase.com/roomwizard>

Installation de la mise à jour

Pour mettre à jour la toute dernière version du microprogramme du RoomWizard, allez à :

1. La page d'accueil RoomWizard.
2. Configuration de RoomWizard.
3. Ouvrez une session en tant qu'administrateur.

4. Choisissez l'option Microprogramme.
5. Choisissez l'option Mise à niveau.
6. Cliquez sur « Mise à niveau de ce RoomWizard » pour un système, ou sur « Mise à niveau de TOUS les Wizards » pour plusieurs systèmes RoomWizard.
7. Cliquez sur « Accepter » et attendez la fin du téléchargement.
8. Cliquez sur « Exécuter la mise à niveau ».

Si le RoomWizard exécute une version du microprogramme antérieure à 3.1.8, le système procède à une analyse complète du disque. Ce processus peut durer 25 minutes. Vous devez accéder ensuite de nouveau aux mises à niveau pour télécharger la nouvelle version 3.5.0.

Traitement des problèmes connus dans les notes de publication

1. Certains rapports d'utilisation trop volumineux risquent de ne pas se télécharger correctement sous Safari.
2. La mise à niveau est susceptible d'être plus lente que les mises à niveau antérieures du microprogramme car elle doit exécuter d'abord des tâches de préparation avant de passer à la mise à niveau proprement dite du microprogramme afin de confirmer la performance des fonctionnalités du logiciel.
3. Le nom par défaut du RoomWizard est « localhost.localdomain », ce qui peut entraîner des problèmes pour le système DNS.
4. Les certificats « d'autorité de certification d'entreprise » ne fonctionnent pas en tant que certificat « d'autorité de certification de racine approuvée » de RoomWizard. Cette entrée ne figure pas dans la liste de l'espace de stockage de RoomWizard.

Prise en charge :

Pour toutes questions ou difficultés d'installation, veuillez appeler l'assistance technique de Steelcase au : 1.800.334.4922, ou envoyer un courriel à : techsupport@steelcase.com